

USO EXCLUSIVO PARA MOTORES REFRIGERADOS A ÁGUA.

Se o motor de seu carro trincou, não o desmonte!

Use Solda Bloco "WONDER WELD", que vem sendo fabricada com exclusividade, desde 1958, pela **JAMARTIN - PRODUTOS AUTOMOTIVOS E INDUSTRIAIS LTDA - EPP**. É um produto extraordinário, que em apenas 30 minutos repara, radical e definitivamente, rachaduras ou trincas em blocos e cabeçotes de motores refrigerados a água.

Como o bloco e o cabeçote são peças que compõem o motor, antes de utilizar o produto, a parte interna dos mesmos tem que estar limpa e isenta de qualquer tipo de oleosidade. Para obter bons resultados, antes da aplicação, siga as instruções a seguir:

- 01 - Lavar o sistema de refrigeração com água limpa e detergente de boa qualidade a fim de que sejam eliminados quaisquer resíduos de óleo. Repita a operação se achar necessário. Enxague várias vezes, com água limpa.
- 02 - Encher o sistema de refrigeração com água limpa e fechar o radiador.
- 03 - Ligar o motor e deixá-lo esquentar até atingir a temperatura normal de trabalho.
- 04 - Desligar o motor e retirar a mangueira que fica ao lado do mesmo. Tirar um pouco da água para dar lugar à solda bloco.
- 05 - Colocar solda bloco (após agitar bem) diretamente no sistema de refrigeração, pela entrada de água do motor, na proporção de 500 ml para cada 12 litros de água. Recolocar a mangueira no lugar.
- 06 - Ligar e manter o motor trabalhando em baixa rotação, até esquentar, atingindo mais ou menos 70°.
- 07 - Enquanto o motor estiver quente, adicionar água (quente e limpa), bem devagar, até encher o sistema de refrigeração.
- 08 - Deixar o motor trabalhar durante 25 minutos. Desligar e esperar esfriar bem.
- 09 - Após a aplicação, não é necessário trocar a água. O produto atua como desoxidante.

ATENÇÃO: Se as rachaduras forem grandes, verticais ou oblíquas, deverão ser testadas as vibrações. Se elas se moverem, deve-se fixar a fenda com parafusos de rosca fina a cada 12 milímetros.

Rachaduras internas: na folga das sedes e assento de válvulas, o procedimento é o mesmo acima. Porém, quando o motor esfriar, trocar a água do sistema de refrigeração.

IMPORTANTE: Se o vazamento for na câmara de combustão, retirar a vela do cilindro avariado. Mas se o vazamento for em vários cilindros, tirar as velas correspondentes, por turnos, em intervalos de 05 minutos.

Se durante a aplicação o produto penetrar no CARTER, esvaziar o óleo e lavar o motor com óleo do tipo flushing e em seguida colocar óleo novo, antes de dar partida.

Soldá bloco "WONDER WELD" tem longa durabilidade se for mantida fora de contato com o ar.

No caso de contato com a pele ou com os olhos, lavar com bastante água.

PRECAUÇÕES: Manter fora do alcance de crianças e animais domésticos.

